

**재해 대피정보(마산합포구\_04)**  
진북면

**대피장소**

① **긴급대피장소**

중촌마을회관      대티회관경로당

수용인원:15명/면적:51m<sup>2</sup>      수용인원:56명/면적:185m<sup>2</sup>

② **공공기관 현황**

정삼마을회관      마산정신요양원

주소:정삼길 158/연락처:-      주소:진북산업로 622-60/연락처:271-4664

**대피준비물**

- 모든 가족구성원들은 반드시 비상용 가방을 준비해 두어야 합니다.
- 비상식량 물, 응급약품, 라디오, 건전지, 호루라기, 충전기 등
- 손전등, 생냥, 라이터, 비상의류, 귀중품, 병뚜개, 화장지, 수건, 생리용품 등
- 여분의 자동차 키와 집 열쇠 세트
- 신용카드, 현금카드 및 현금
- 편안한 신발, 가벼운 우비, 얇은 담요, 보온력이 좋은 옷 등
- 가족연락처 및 행동요령, 지도 등이 있는 재해정보지도 또는 수첩

**재해정보지도 란?**

**정의**  
하천범람, 해안 및 도로침수 등을 기반으로 대피요령, 장소, 경로에 대한 각종 재해 관련 정보를 도면에 표시한 지도

**목적**  
풍수해 예방 및 경감을 위해 침수가 예상되는 지역에서 신속한 대피 등 시민들의 재난 대처 능력을 고양시키기 위함

**관련법령**  
「자연재해대책법」 제21조 (각종 재해지도의 제작 활용)

**활용방법**  
재난문자 및 기상예보를 참고하여 재해정보 지도에 표기된 각종 침수구역의 접근을 지양하고 실제 침수 발생 시 대피경로 및 대피소를 미리 숙지하여 대피

**제작**  
창원시 재난대응담당관(2024.05)  
T.055-225-4504

**대피장소**

① **긴급대피장소**

번호	대피장소명	주소	연락처(055)
1	중촌마을회관	마산합포구 진북면 중촌길 6-3	-
2	대티회관경로당	마산합포구 진북면 대티길 103-11	-

- 대피시 행동요령**
- 대피경로는 하천변, 산길, 전신주나 변압기 주변 등은 피하도록 합니다.
  - 응급약품, 손전등, 식수, 비상식량, 라디오, 핸드폰 충전기, 휴대용 버너, 담요 등 비상용품을 미리 한 곳에 준비해 둡니다.
  - 차량이 있는 경우에는 연료를 미리 채워 두고, 차량이 없을 경우에는 차량이 있는 가까운 이웃과 같이 이동할 수 있도록 미리 약속해 둡니다.
  - 비상용품의 유효기간을 지속적으로 확인하여 교체하고, 대피장소, 대피경로 등에 대해서는 지속적으로 관심을 가지고 정비합니다.

**지도 보는 방법**

- 본 재해정보지도는 **계획빈도(50~200년) 하천범람, 50년 빈도 내수침수, 200년 빈도 해안침수**를 기준으로 대피소 및 대피 경로가 계획된 결과이며, **미래 기후변화 대비**를 위해 작성
- **모형 구축(프로그램)을 기반으로 한 결과로 강우량, 비구름 이동 경로 등에 따라 범람구역이 달라질 수 있으며, 지도에 표현되지 않은 지역도 침수될 수 있으므로 집중호우 시 항상 주의 및 대비 하시기 바랍니다.**

구분	명칭	설명
	과거침수 발생지역	과거 침수가 발생하였던 지역
0.5m 미만	하천범람 지역	하천 범람으로 침수가 예상되는 지역
0.5~1.0m	내수침수 지역	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
1.0~1.5m		
1.5~2.0m	해안침수 지역	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
2.0~3.0m		
3.0m 이상		
	안전 대피장소	예상침수지역에서 멀리 떨어진 장소에 해당 시·군에서 임시주거시설로 지정한 대피장소
	긴급 대피장소	대피가 늦어진 경우 침수구역 안 또는 인근에서 대피할 임시장소

**기관정보**

번호	공공기관명	주소	연락처 (055)
1	정삼마을회관	마산합포구 진북면 정삼길 158	-
2	마산정신요양원	마산합포구 진북면 진북산업로 622-60	271-4664

- 대피시 행동요령**
- 대피경로는 하천변, 산길, 전신주나 변압기 주변 등은 피하도록 합니다.
  - 응급약품, 손전등, 식수, 비상식량, 라디오, 핸드폰 충전기, 휴대용 버너, 담요 등 비상용품을 미리 한 곳에 준비해 둡니다.
  - 차량이 있는 경우에는 연료를 미리 채워 두고, 차량이 없을 경우에는 차량이 있는 가까운 이웃과 같이 이동할 수 있도록 미리 약속해 둡니다.
  - 비상용품의 유효기간을 지속적으로 확인하여 교체하고, 대피장소, 대피경로 등에 대해서는 지속적으로 관심을 가지고 정비합니다.

**용어설명**

**“50년 빈도, 또는 200년 빈도” 빈도란?**

구분	50년 빈도	200년 빈도
1시간 강우량	99.5 mm	121.8 mm

가령 50년 빈도는 50년 마다 1번 일어날 수 있는 통계치이며, 최근 기후변화나 환경적인 요인에 따라 2년내 또는 10년내 등 특정 연도에 발생할 수 있는 확률적인 수치

**하천범람 위험지역이란?**  
태풍 또는 집중호우시 하천에 물이 불어나 제방을 넘는다거나 제방이 유실되어 하천수가 주택가로 유입되어 침수 발생이 예상되는 위험지역

**내수침수 위험지역이란?**  
빗물이 흐르는 배수로의 통수 단면이 부족하거나, 하루 하천 수위 상승으로 인한 배수로 역류로 침수 발생이 예상되는 위험지역

**해안침수 위험지역이란?**  
태풍 또는 높은 파도 발생 시 해안지역에 바닷물이 유입되어 침수발생이 예상되는 위험지역

**창원특례시**

**재해정보지도**

마산합포구 진북면

**창원특례시**  
CHANGWON SPECIAL CITY

**국민행동요령**

**평상시 행동요령**

호우는 하천 범람, 침수 등을 통해 인명피해와 재산 피해를 발생시킬 수 있기 때문에 가족이나 이웃과 함께 대비합니다.

**호우특보 예보시 행동요령**

TV, 라디오, 인터넷 등에서 호우특보가 예보된 때에는 거주 지역에 영향을 주는 시기를 미리 파악하고, 호우가 발생하기 전에 가족이나 지역주민과 함께 예방하기 위해 필요한 조치를 합니다.

**호우특보 중 행동요령**


호우가 시작된 때에는 신속히 안전한 곳으로 대피하고, 외출을 삼가며 이웃이나 가족과 연락을 통해 안전여부를 확인합니다.

**호우 이후 행동요령**

호우가 지나간 후에는 이웃 등 주변의 피해 상황을 확인하고, 가까운 주민센터 등에 피해를 신고하여 보수·보강을 하도록 합니다.

**호우 기상특보 기준(기상청)**

주 의 보	3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때
경 보	3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때



**KEY MAP**

마산회원구, 의창구, 성산구, 진해구, 마산합포구

01 04 08 11  
02 05 09 12  
03 06 10 13 14 16  
07 15 17

**마산합포구**

진전면, 진북면, 동지역, 진동면, 구산면

**재해정보지도 범례**

- 의료기관
- 소방서
- 경찰서
- 그 외 주요기관
- 안전대피소
- 안전대피경로
- 긴급대피소
- 긴급대피경로

**침수심**

- 0.50m 미만
- 0.50m ~ 1.00m
- 1.00m ~ 1.50m
- 1.50m ~ 2.00m
- 2.00m ~ 3.00m
- 3.00m 이상
- 과거침수발생지역

0 0.9km

"하천범람, 내수침수, 해안침수 시 화살표방향으로 신속히 대피하시기 바랍니다."