

대피장소

① 안전대피장소



수용인원:278명/면적:915m² 수용인원:321명/면적:1,058m²

② 긴급대피장소



수용인원:60명/면적:198m² 수용인원:28명/면적:90m²

대피준비물

- 모든 가족구성원들은 반드시 비상용 가방을 준비해 두어야 합니다.
- 비상식량 물, 응급약품, 라디오, 건전지, 호루라기, 충전기 등
- 손전등, 생냥, 라이터, 비상이력, 귀중품, 병따개, 화장지, 수건, 생리용품 등
- 여분의 자동차 키와 집 열쇠 세트
- 신용카드, 현금카드 및 현금
- 편안한 신발, 가벼운 우비, 얇은 담요, 보온력이 좋은 옷 등
- 가족연락처 및 행동요령, 지도 등이 있는 재해정보지도 또는 수첩

재해정보지도란?

정의
하천범람, 해안 및 도로침수 등을 기반으로 대피요령, 장소, 경로에 대한 각종 재해 관련 정보를 도면에 표시한 지도

목적
풍수해 예방 및 경감을 위해 침수가 예상되는 지역에서 신속한 대피 등 시민들의 재난 대처 능력을 고양시키기 위함

관련법령
「자연재해대책법」 제21조 (각종 재해지도의 제작 활용)

활용방법
재난문자 및 기상예보를 참고하여 재해정보 지도에 표기된 각종 침수구역의 접근을 지양하고 실제 침수 발생 시 대피경로 및 대피소를 미리 숙지하여 대피

제작
창원시 재난대응담당관(2024.05)
T.055-225-4504

대피장소

① 안전대피장소

| 번호 | 대피장소명 | 주소 | 연락처(O55) |
|----|--------|------------------------|----------|
| 1 | 삼진고등학교 | 마산합포구 진동면 삼진의거리 661-13 | 271-2171 |
| 2 | 진동초등학교 | 마산합포구 진동면 삼진의거리 661-22 | 271-2027 |
| 3 | 진동도서관 | 마산합포구 진동면 삼진의거리 661-94 | 271-8144 |

② 긴급대피장소

| 번호 | 대피장소명 | 주소 | 연락처(O55) |
|----|------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 하마전마을회관 | 마산합포구 구산면 마전길 53 | - |
| 2 | 상마전경로당 | 마산합포구 구산면 마전길 317-4 | - |
| 3 | 태봉고등학교 | 마산합포구 진동면 태봉길 85-32 | 241-5241 |
| 4 | 도만마을회관 | 마산합포구 진동면 도만길 42 | - |
| 5 | 사동마을회관 | 마산합포구 진동면 사동길 110-5 | - |
| 6 | 태봉마을회관 | 마산합포구 진동면 태봉길 339 | - |
| 7 | 오산마을회관 | 마산합포구 진동면 오산3길 37-16 | - |
| 8 | 교동마을회관 | 마산합포구 진동면 교동3길 40-10 | - |
| 9 | 부평마을회관 | 마산합포구 진북면 부평길 69 | - |
| 10 | 창원시립복지원 | 마산합포구 진동면 삼진의거리 827 | - |
| 11 | 경남테크노파크 제조로봇기술센터 | 마산합포구 진북면 산단2길 132 | 272-0811 |
| 12 | 해광사 | 마산합포구 진동면 도만길 98 | 271-4854 |
| 13 | 진동면행정복지센터 | 마산합포구 진동면 신서촌로 11 | 220-5080 |
| 14 | 돌담캠핑장 | 마산합포구 진동면 입곡길 326 | 010-9302-2686 |

지도 보는 방법

- 본 재해정보지도는 **계획빈도(50~200년) 하천범람, 50년 빈도 내수침수, 200년 빈도 해안침수**를 기준으로 대피소 및 대피 경로가 계획된 결과이며, **미래 기후변화 대비를 위해 작성**
- **모형 구축(프로그램)을 기반으로 한 결과로 강우량, 비구름 이동 경로 등에 따라 범람구역이 달라질 수 있으며, 지도에 표현되지 않은 지역도 침수될 수 있으므로 집중호우 시 항상 주의 및 대비 하시기 바랍니다.**

| 구분 | 명칭 | 설명 |
|----|-----------|--|
| | 과거침수 발생지역 | 과거 침수가 발생하였던 지역 |
| | 하천범람 지역 | 하천 범람으로 침수가 예상되는 지역 |
| | 내수침수 지역 | 집중호우 시, 침수가 예상되는 지역 |
| | 해안침수 지역 | 태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역 |
| | 안전 대피장소 | 예상침수지역에서 멀리 떨어진 장소에 해당 시·군에서 임시주거시설로 지정한 대피장소 |
| | 긴급 대피장소 | 대피가 늦어진 경우 침수구역 안 또는 인근에서 대피할 임시장소 |

기관정보

| 번호 | 공공기관명 | 주소 | 연락처(O55) |
|----|------------------|----------------------|----------|
| 1 | 진동파출소 | 마산합포구 진동면 삼진의거리 661 | 240-2107 |
| 2 | 진동우체국 | 마산합포구 진동면 진북산업로 1 | 271-2001 |
| 3 | 진동종합복지관 | 마산합포구 진동면 신서촌로 15 | 712-0255 |
| 4 | 야촌마을회관 | 마산합포구 진동면 교동1길 18 | - |
| 5 | 입곡마을회관 | 마산합포구 진동면 입곡길 319-12 | - |
| 6 | 창원시자원회수시설 | 마산합포구 진동면 공원묘원로 91 | - |
| 7 | 새모실경로당 | 마산합포구 진동면 새무실길 18 | - |
| 8 | 성산마을회관 | 마산합포구 진동면 성산안길 3 | - |
| 9 | 창원시마사보거소 진동면보건지소 | 마산합포구 진동면 신서촌로 13 | 225-6075 |
| 10 | 성진노인요양시설 | 마산합포구 진동면 도만길 82-33 | 271-8891 |
| 11 | 진동태봉병원 | 마산합포구 진동면 동전교개로 2 | 713-9500 |
| 12 | 더편한요양병원 | 마산합포구 진동면 삼진의거리 826 | 606-7722 |

용어설명

“50년 빈도, 또는 200년 빈도” 빈도란?

| 구분 | 50년 빈도 | 200년 빈도 |
|---------|---------|----------|
| 1시간 강우량 | 99.5 mm | 121.8 mm |

가령 50년 빈도는 50년 마다 1번 일어날 수 있는 통계치이며, 최근 기후변화나 환경적인 요인에 따라 2년내 또는 10년내 등 특정 연도에 발생할 수 있는 확률적인 수치

하천범람 위험지역이란?
태풍 또는 집중호우시 하천에 물이 불어나 제방을 넘는다거나 제방이 유실되어 하천수가 주택가로 유입되어 침수 발생이 예상되는 위험지역

내수침수 위험지역이란?
빗물이 흐르는 배수로의 통수 단면이 부족하거나, 하루 하천 수위 상승으로 인한 배수로 역류로 침수 발생이 예상되는 위험지역

해안침수 위험지역이란?
태풍 또는 높은 파도 발생 시 해안지역에 바닷물이 유입되어 침수발생이 예상되는 위험지역

재해정보지도

마산합포구 진북면, 진동면, 구산면



국민행동요령

평상시 행동요령
호우는 하천 범람, 침수 등을 통해 인명피해와 재산 피해를 발생시킬 수 있기 때문에 가족이나 이웃과 함께 대비합니다.


호우특보 예보시 행동요령
TV, 라디오, 인터넷 등에서 호우특보가 예보된 때에는 거주 지역에 영향을 주는 시기를 미리 파악하고, 호우가 발생하기 전에 가족이나 지역주민과 함께 예방하기 위해 필요한 조치를 합니다.

호우특보 중 행동요령
호우가 시작된 때에는 신속히 안전한 곳으로 대피하고, 외출을 삼가며 이웃이나 가족과 연락을 통해 안전여부를 확인합니다.

호우 이후 행동요령
호우가 지나간 후에는 이웃 등 주변의 피해 상황을 확인하고, 가까운 주민센터 등에 피해를 신고하여 보수·보강을 하도록 합니다.

호우 기상특보 기준(기상청)

| | |
|-------|---|
| 주 의 보 | 3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때 |
| 경 보 | 3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때 |



"하천범람, 내수침수, 해안침수 시 화살표방향으로 신속히 대피하시기 바랍니다."