

대피장소

1 안전대피장소

넘버25모텔 | 내서읍행정복지센터

수용인원:224명/면적:742m² | 수용인원:195명/면적:645m²

2 긴급대피장소

수곡마을회관 | 호계중학교

수용인원:41명/면적:136m² | 수용인원:1,043명/면적:3,445m²

대피준비물

- 모든 가족구성원들은 반드시 비상용 가방을 준비해 두어야 합니다.
- 비상식량 물, 응급약품, 라디오, 건전지, 호루라기, 충전기 등
- 손전등, 생냥, 라이터, 비상이류, 귀중품, 병뚜개, 화장지, 수건, 생리용품 등
- 여분의 자동차 키와 집 열쇠 세트
- 신용카드, 현금카드 및 현금
- 편안한 신발, 가벼운 우비, 얇은 담요, 보온력이 좋은 옷 등
- 가족연락처 및 행동요령, 지도 등이 있는 재해정보지도 또는 수첩

재해정보지도란?

정의
하천범람, 해안 및 도로침수 등을 기반으로 대피요령, 장소, 경로에 대한 각종 재해 관련 정보를 도면에 표시한 지도

목적
풍수해 예방 및 경감을 위해 침수가 예상되는 지역에서 신속한 대피 등 시민들의 재난 대처 능력을 고양시키기 위함

관련법령
「자연재해대책법」 제21조 (각종 재해지도의 제작 활용)

활용방법
재난문자 및 기상예보를 참고하여 재해정보 지도에 표기된 각종 침수구역의 접근을 지양하고 실제 침수 발생 시 대피경로 및 대피소를 미리 숙지하여 대피

제작
창원시 재난대응담당관(2024.05)
T.055-225-4504

대피장소

1 안전대피장소

번호	대피장소명	주소	연락처(O55)
1	넘버25모텔	마산회원구 내서읍 호원로 210	230-5030
2	내서읍행정복지센터	마산회원구 내서읍 중리상곡로 65	230-5038

2 긴급대피장소

번호	대피장소명	주소	연락처(O55)
1	수곡마을회관	마산회원구 내서읍 수곡로 92-1	-
2	인근고지대	마산회원구 내서읍 호계리 산 97-2	-
3	호계중학교	마산회원구 내서읍 호계본동로 107	232-7542
4	열방교회	마산회원구 내서읍 송평로 415	-
5	마산제일고등학교	마산회원구 내서읍 함마대로 2610	232-3210
6	마산대학교	마산회원구 내서읍 함마대로 2640	230-1212
7	호계주민운동장 축구장	마산회원구 내서읍 호계리 197	-
8	평성마을회관	마산회원구 내서읍 송평로 361	-
9	창원교회	마산회원구 내서읍 중리1길 97	232-1902
10	상동리마을회관	마산회원구 내서읍 상동길 7	-
11	내서종합사회복지관	마산회원구 내서읍 상곡로 49	231-8017

대피시 행동요령

- 대피경로는 하천변, 산길, 전신주나 변압기 주변 등은 피하도록 합니다.
- 응급약품, 손전등, 식수, 비상식량, 라디오, 핸드폰 충전기, 휴대용 버너, 담요 등 비상용품을 미리 한 곳에 준비해 둡니다.
- 차량이 있는 경우에는 연료를 미리 채워 두고, 차량이 없을 경우에는 차량이 있는 가까운 이웃과 같이 이동할 수 있도록 미리 약속해 둡니다.
- 비상용품의 유효기간을 지속적으로 확인하여 교체하고, 대피장소, 대피경로 등에 대해서는 지속적으로 관심을 가지고 정비합니다.

지도 보는 방법

- 본 재해정보지도는 **계획빈도(50~200년) 하천범람, 50년 빈도 내수침수, 200년 빈도 해안침수**를 기준으로 대피소 및 대피 경로가 계획된 결과이며, **미래 기후변화 대비**를 위해 작성
- **모형 구축(프로그램)을 기반으로 한 결과로 강우량, 비구름 이동 경로 등에 따라 범람구역이 달라질 수 있으며, 지도에 표현되지 않은 지역도 침수될 수 있으므로 집중호우 시 항상 주의 및 대비 하시기 바랍니다.**

구분	명칭	설명
	과거침수 발생지역	과거 침수가 발생하였던 지역
	0.5m 미만 하천범람지	하천 범람으로 침수가 예상되는 지역
	0.5~1.0m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	1.0~1.5m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	1.5~2.0m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	2.0~3.0m 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	3.0m 이상 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	안전 대피장소	예상침수지역에서 멀리 떨어진 장소에 해당 시·군에서 임시주거시설로 지정한 대피장소
	긴급 대피장소	대피가 늦어진 경우 침수구역 안 또는 인근에서 대피할 임시장소

기관정보

번호	공공기관명	주소	연락처(O55)
1	중리파출소	마산회원구 내서읍 호원로 164	232-0112
2	호계119안전센터	마산회원구 내서읍 호계본동3길 59-10	249-9440
3	내서읍호계민원센터	마산회원구 내서읍 호원로 323	231-9942
4	마산내서우체국	마산회원구 내서읍 중리공단로 225-1	231-0009
5	옥정마을회관	마산회원구 내서읍 옥정1길 15	-
6	구미마을회관	마산회원구 내서읍 구미길 47	-
7	호계마을회관	마산회원구 내서읍 호계본동2길 15-4	-
8	용담마을회관	마산회원구 내서읍 용담로 177	-
9	한국도로공사 내서영업소	마산회원구 내서읍 유통단지로 35-17	717-2831
10	안곡마을회관	마산회원구 내서읍 송평로 411	-
11	죽암회관	마산회원구 내서읍 죽암로 19-1	-
12	내서스포츠펠터	마산회원구 내서읍 호원로 177	210-8150
13	내서문화의집	마산회원구 내서읍 옥정1길 9-7	230-5036
14	삼정새마을회관	마산회원구 내서읍 중리공단로227-30	-
15	행복가든내서지역아동센터	마산회원구 내서읍 송평로 392	-
16	내서어린이체육관	마산회원구 내서읍 중리 391-6	210-8150
17	내서문화의집별관	마산회원구 내서읍 옥정1길 8	230-5036
18	청아병원	마산회원구 내서읍 광려천서로 67	230-1500
19	성운요양병원	마산회원구 내서읍 함마대로 2694-72	817-7575
20	신세계요양병원	마산회원구 내서읍 죽암로 77-6	232-5600
21	동서병원	마산회원구 내서읍 호원로 265	230-1800
22	내서읍보건지소	마산회원구 내서읍 중리상곡로 69	225-6061
23	어부바노인복지센터	마산회원구 내서읍 상곡로 98-9	232-2397
24	강림주거보호센터	마산회원구 내서읍 옥정3길 15	231-0788

용어설명

“50년 빈도, 또는 200년 빈도” 빈도란?

구분	50년 빈도	200년 빈도
1시간 강우량	99.5 mm	121.8 mm

가령 50년 빈도는 50년 마다 1번 일어날 수 있는 통계치이며, 최근 기후변화나 환경적인 요인에 따라 2년내 또는 10년내 등 특정 연도에 발생할 수 있는 확률적인 수치

하천범람 위험지역이란?
태풍 또는 집중호우시 하천에 물이 불어나 제방을 넘는다거나 제방이 유실되어 하천수가 주택가로 유입되어 침수 발생이 예상되는 위험지역

내수침수 위험지역이란?
빗물이 흐르는 배수로의 통수 단면이 부족하거나, 하루 하천 수위 상승으로 인한 배수로 역류로 침수 발생이 예상되는 위험지역

해안침수 위험지역이란?
태풍 또는 높은 파도 발생 시 해안지역에 바닷물이 유입되어 침수발생이 예상되는 위험지역

창원특례시
재해정보지도

마산회원구 내서읍

창원특례시
CHANGWON SPECIAL CITY

국민행동요령

평상시 행동요령
호우는 하천 범람, 침수 등을 통해 인명피해와 재산 피해를 발생시킬 수 있기 때문에 가족이나 이웃과 함께 대비합니다.

호우특보 예보시 행동요령
TV, 라디오, 인터넷 등에서 호우특보가 예보된 때에는 거주 지역에 영향을 주는 시기를 미리 파악하고, 호우가 발생하기 전에 가족이나 지역주민과 함께 예방하기 위해 필요한 조치를 합니다.

호우특보 중 행동요령
호우가 시작된 때에는 신속히 안전한 곳으로 대피하고, 외출을 삼가며 이웃이나 가족과 연락을 통해 안전여부를 확인합니다.

호우 이후 행동요령
호우가 지나간 후에는 이웃 등 주변의 피해 상황을 확인하고, 가까운 주민센터 등에 피해를 신고하여 보수·보강을 하도록 합니다.

호우 기상특보 기준(기상청)

주 의 보	3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때
경 보	3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때

대피장소

① 안전대피장소



구암초등학교 수용인원:347명/면적:1,146m² 마산중앙초등학교 수용인원:425명/면적:1,403m²



경남종합사회복지관 수용인원:173명/면적:574m² 마산구암고등학교 수용인원:373명/면적:1,232m²

대피준비물

- 모든 가족구성원들은 반드시 비상용 가방을 준비해 두어야 합니다.
- 비상식량 물, 응급약품, 라디오, 건전지, 호루라기, 충전기 등
- 손전등, 생냥, 라이터, 비상의료, 귀중품, 병따개, 화장지, 수건, 생리용품 등
- 여분의 자동차 키와 집 열쇠 세트
- 신용카드, 현금카드 및 현금
- 편안한 신발, 가벼운 우비, 얇은 담요, 보온력이 좋은 옷 등
- 가족연락처 및 행동요령, 지도 등이 있는 재해정보지도 또는 수첩

재해정보지도란?

정의
하천범람, 해안 및 도로침수 등을 기반으로 대피요령, 장소, 경로에 대한 각종 재해 관련 정보를 도면에 표시한 지도

목적
풍수해 예방 및 경감을 위해 침수가 예상되는 지역에서 신속한 대피 등 시민들의 재난 대처 능력을 고양시키기 위함

관련법령
「자연재해대책법」 제21조 (각종 재해지도의 제작 활용)

활용방법
재난문자 및 기상예보를 참고하여 재해정보 지도에 표기된 각종 침수구역의 접근을 지양하고 실제 침수 발생 시 대피경로 및 대피소를 미리 숙지하여 대피

제작
창원시 재난대응담당관(2024.05)
T.055-225-4504

대피장소

① 안전대피장소

번호	대피장소명	주소	연락처(O55)
1	구암초등학교	마산회원구 구암북19길 153	230-5683
2	마산중앙초등학교	마산회원구 팔용로 280	230-5734
3	경남종합사회복지관	마산회원구 팔용로 272	230-5734
4	마산구암고등학교	마산회원구 팔용로 220	230-5734

② 긴급대피장소

번호	대피장소명	주소	연락처(O55)
1	안성마을회관	마산회원구 내서읍 안성로 150	-
2	평성마을회관	마산회원구 내서읍 송평로 361	-
3	창원예술학교	마산회원구 구암북12길 24	252-9502
4	경상남도교육청 마산지역의바다도서관	마산회원구 구암북12길 24-1	252-3860
5	구암2동경로당	마산회원구 구암동1길 103	-
6	동산교회	마산회원구 구암동정길 78	295-0322
7	인근교지대	마산회원구 내서읍 안성리 112	-

대피시 행동요령

- 대피경로는 하천변, 산길, 전신주나 변압기 주변 등은 피하도록 합니다.
- 응급약품, 손전등, 식수, 비상식량, 라디오, 핸드폰 충전기, 휴대용 버너, 담요 등 비상용품을 미리 한 곳에 준비해 둡니다.
- 차량이 있는 경우에는 연료를 미리 채워 두고, 차량이 없을 경우에는 차량이 있는 가까운 이웃과 같이 이동할 수 있도록 미리 약속해 둡니다.
- 비상용품의 유효기간을 지속적으로 확인하여 교체하고, 대피장소, 대피경로 등에 대해서는 지속적으로 관심을 가지고 정비합니다.

지도 보는 방법

- 본 재해정보지도는 **계획빈도(50~200년) 하천범람, 50년 빈도 내수침수, 200년 빈도 해안침수**를 기준으로 대피소 및 대피 경로가 계획된 결과이며, **미래 기후변화 대비**를 위해 작성
- **모형 구축(프로그램)을 기반으로 한 결과로 강우량, 비구름 이동 경로 등에 따라 범람구역이 달라질 수 있으며, 지도에 표현되지 않은 지역도 침수될 수 있으므로 집중호우 시 항상 주의 및 대비 하시기 바랍니다.**

구분	명칭	설명
	과거침수 발생지역	과거 침수가 발생하였던 지역
	0.5m 미만 하천범람지	하천 범람으로 침수가 예상되는 지역
	0.5~1.0m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	1.0~1.5m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	1.5~2.0m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	2.0~3.0m 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	3.0m 이상 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	안전 대피장소	예상침수지역에서 멀리 떨어진 장소에 해당 시·군에서 임시주거시설로 지정한 대피장소
	긴급 대피장소	대피가 늦어진 경우 침수구역 안 또는 인근에서 대피할 임시장소

기관정보

번호	공공기관명	주소	연락처(O55)
1	구암119안전센터	마산회원구 팔용로 260	249-9420
2	구암1동 행정복지센터	마산회원구 구암서2길 95	230-5660
3	한국전기공사협회 경남도회	마산회원구 3.15대로 956-2	298-2002
4	한국전력공사 마산지사	마산회원구 3.15대로 966	290-2252
5	경상남도중부권 돌봄노동자지원센터	마산회원구 3.15대로 940	251-8250
6	마산구암동우체국	마산회원구 금강로 283	295-2050
7	구암스포츠크터	마산회원구 구암서2길 70	251-5590
8	구암1동 주민자치센터	마산회원구 구암서7길 9	225-4941
9	동마산보건지소	마산회원구 구암남14길 33	225-6093
10	복음요양병원	마산회원구 3.15대로 850	291-7000

용어설명

“50년 빈도, 또는 200년 빈도” 빈도란?

구분	50년 빈도	200년 빈도
1시간 강우량	99.5 mm	121.8 mm

가령 50년 빈도는 50년 마다 1번 일어날 수 있는 통계치이며, 최근 기후변화나 환경적인 요인에 따라 2년내 또는 10년내 등 특정 연도에 발생할 수 있는 확률적인 수치

하천범람 위험지역이란?
태풍 또는 집중호우시 하천에 물이 불어나 제방을 넘는다거나 제방이 유실되어 하천수가 주택가로 유입되어 침수 발생이 예상되는 위험지역

내수침수 위험지역이란?
빗물이 흐르는 배수로의 통수 단면이 부족하거나, 하루 하천 수위 상승으로 인한 배수로 역류로 침수 발생이 예상되는 위험지역

해안침수 위험지역이란?
태풍 또는 높은 파도 발생 시 해안지역에 바닷물이 유입되어 침수발생이 예상되는 위험지역

창원특례시
재해정보지도

마산회원구 내서읍, 합성1동, 구암1동, 구암2동



국민행동요령

평상시 행동요령
호우는 하천 범람, 침수 등을 통해 인명피해와 재산 피해를 발생시킬 수 있기 때문에 가족이나 이웃과 함께 대비합니다.

호우특보 예보시 행동요령
TV, 라디오, 인터넷 등에서 호우특보가 예보된 때에는 거주 지역에 영향을 주는 시기를 미리 파악하고, 호우가 발생하기 전에 가족이나 지역주민과 함께 예방하기 위해 필요한 조치를 합니다.

호우특보 중 행동요령
호우가 시작된 때에는 신속히 안전한 곳으로 대피하고, 외출을 삼가며 이웃이나 가족과 연락을 통해 안전여부를 확인합니다.

호우 이후 행동요령
호우가 지나간 후에는 이웃 등 주변의 피해 상황을 확인하고, 가까운 주민센터 등에 피해를 신고하여 보수·보강을 하도록 합니다.

호우 기상특보 기준(기상청)

주 의 보	3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때
경 보	3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때

대피장소

1 안전대피장소

삼계초등학교



수용인원:243명/면적:803m²

전안초등학교



수용인원:186명/면적:614m²

2 긴급대피장소

상동리마을회관



수용인원:25명/면적:84m²

내서종합사회복지관



수용인원:205명/면적:679m²

대피준비물

- 모든 가족구성원들은 반드시 비상용 가방을 준비해 두어야 합니다.
- 비상식량 물, 응급약품, 라디오, 건전지, 호루라기, 충전기 등
- 손전등, 생냥, 라이터, 비상의료, 귀중품, 병뚜개, 화장지, 수건, 생리용품 등
- 여분의 자동차 키와 집 열쇠 세트
- 신용카드, 현금카드 및 현금
- 편안한 신발, 가벼운 우비, 얇은 담요, 보온력이 좋은 옷 등
- 가족연락처 및 행동요령, 지도 등이 있는 재해정보지도 또는 수첩

재해정보지도란?

정의
하천범람, 해안 및 도로침수 등을 기반으로 대피요령, 장소, 경로에 대한 각종 재해 관련 정보를 도면에 표시한 지도

목적
풍수해 예방 및 경감을 위해 침수가 예상되는 지역에서 신속한 대피 등 시민들의 재난 대처 능력을 고양시키기 위함

관련법령
「자연재해대책법」 제21조 (각종 재해지도의 제작 활용)

활용방법
재난문자 및 기상예보를 참고하여 재해정보 지도에 표기된 각종 침수구역의 접근을 지양하고 실제 침수 발생 시 대피경로 및 대피소를 미리 숙지하여 대피

제작
창원시 재난대응담당관(2024.05)
T.055-225-4504

대피장소

1 안전대피장소

번호	대피장소명	주소	연락처(O55)
1	삼계초등학교	마산회원구 내서읍 삼계로 36	231-1757
2	전안초등학교	마산회원구 내서읍 광령로 100	231-7995

2 긴급대피장소

번호	대피장소명	주소	연락처(O55)
1	상동리마을회관	마산회원구 내서읍 상동길 7	-
2	내서종합사회복지관	마산회원구 내서읍 상곡로 49	231-8017
3	중리공단회관	마산회원구 내서읍 신평로 40	-
4	마산내서여자고등학교	마산회원구 내서읍 삼풍로 133	231-7300
5	그루터기어린이집	마산회원구 내서읍 삼계리 1048-1	231-1050
6	삼계유치원	마산회원구 내서읍 삼계리 755	231-9967
7	삼계회관	마산회원구 내서읍 삼계술길 3-1	-
8	숲속유치원	마산회원구 내서읍 삼계리 825	231-7811
9	삼계근린공원	마산회원구 내서읍 광령로 8	230-5038
10	감천초등학교	마산회원구 내서읍 감천로 53	231-5871

- 대피시 행동요령**
- 대피경로는 하천변, 산길, 전신주나 변압기 주변 등은 피하도록 합니다.
 - 응급약품, 손전등, 식수, 비상식량, 라디오, 핸드폰 충전기, 휴대용 버너, 담요 등 비상용품을 미리 한 곳에 준비해 둡니다.
 - 차량이 있는 경우에는 연료를 미리 채워 두고, 차량이 없을 경우에는 차량이 있는 가까운 이웃과 같이 이동할 수 있도록 미리 약속해 둡니다.
 - 비상용품의 유효기간을 지속적으로 확인하여 교체하고, 대피장소, 대피경로 등에 대해서는 지속적으로 관심을 가지고 정비합니다.

지도 보는 방법

- 본 재해정보지도는 **계획빈도(50~200년) 하천범람, 50년 빈도 내수침수, 200년 빈도 해안침수**를 기준으로 대피소 및 대피 경로가 계획된 결과이며, **미래 기후변화 대비**를 위해 작성
- **모형 구축(프로그램)을 기반으로 한 결과로 강우량, 비구름 이동 경로 등에 따라 범람구역이 달라질 수 있으며, 지도에 표현되지 않은 지역도 침수될 수 있으므로 집중호우 시 항상 주의 및 대비 하시기 바랍니다.**

구분	명칭	설명
	과거침수 발생지역	과거 침수가 발생하였던 지역
	0.5m 미만 하천범람지	하천 범람으로 침수가 예상되는 지역
	1.0~1.5m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	1.5~2.0m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	2.0~3.0m 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	3.0m 이상 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	안전대피장소	예상침수지역에서 멀리 떨어진 장소에 해당 시·군에서 임시주거시설로 지정한 대피장소
	긴급대피장소	대피가 늦어진 경우 침수구역 안 또는 인근에서 대피할 임시장소

기관정보

번호	공공기관명	주소	연락처(O55)
1	삼계파출소	마산회원구 내서읍 삼계로 32	231-0112
2	내서119안전센터	마산회원구 내서읍 중리공단로 104	249-9430
3	마산삼계우체국	마산회원구 내서읍 삼계로 30	232-0080
4	전안마을회관	마산회원구 내서읍 전안길 23	-
5	안계마을회관	마산회원구 내서읍 삼계로 194	-
6	근로복지회관	마산회원구 내서읍 상곡로 67	-
7	상곡회관	마산회원구 내서읍 상곡안길 33-3	-
8	마산내서도서관	마산회원구 내서읍 삼풍로 79	225-7481
9	원계마을회관	마산회원구 내서읍 원계중산길 78	-
10	백세행복노인복지센터	마산회원구 내서읍 광령로 90	232-1015
11	창원삼계요양원	마산회원구 내서읍 숲속로 105	232-6268
12	지안주간보호센터	마산회원구 내서읍 삼계로 167-60	232-2685
13	마산노인전문요양원	마산회원구 내서읍 숲속로62	232-8747

용어설명

“50년 빈도, 또는 200년 빈도” 빈도란?

구분	50년 빈도	200년 빈도
1시간 강우량	99.5 mm	121.8 mm

가령 50년 빈도는 50년 마다 1번 일어날 수 있는 통계치이며, 최근 기후변화나 환경적인 요인에 따라 2년내 또는 10년내 등 특정 연도에 발생할 수 있는 확률적인 수치

하천범람 위험지역이란?
태풍 또는 집중호우시 하천에 물이 불어나 제방을 넘는다거나 제방이 유실되어 하천수가 주택가로 유입되어 침수 발생이 예상되는 위험지역

내수침수 위험지역이란?
빗물이 흐르는 배수로의 통수 단면이 부족하거나, 하루 하천 수위 상승으로 인한 배수로 역류로 침수 발생이 예상되는 위험지역

해안침수 위험지역이란?
태풍 또는 높은 파도 발생 시 해안지역에 바닷물이 유입되어 침수발생이 예상되는 위험지역

창원특례시

재해정보지도

마산회원구 내서읍



창원특례시
CHANGWON SPECIAL CITY

국민행동요령

평상시 행동요령

호우는 하천 범람, 침수 등을 통해 인명피해와 재산 피해를 발생시킬 수 있기 때문에 가족이나 이웃과 함께 대비합니다.

호우특보 예보시 행동요령

TV, 라디오, 인터넷 등에서 호우특보가 예보된 때에는 거주 지역에 영향을 주는 시기를 미리 파악하고, 호우가 발생하기 전에 가족이나 지역주민과 함께 예방하기 위해 필요한 조치를 합니다.

호우특보 중 행동요령

호우가 시작된 때에는 신속히 안전한 곳으로 대피하고, 외출을 삼가며 이웃이나 가족과 연락을 통해 안전여부를 확인합니다.

호우 이후 행동요령

호우가 지나간 후에는 이웃 등 주변의 피해 상황을 확인하고, 가까운 주민센터 등에 피해를 신고하여 보수·보강을 하도록 합니다.

호우 기상특보 기준(기상청)

주 의 보	3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때
경 보	3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때

재해 대피정보(마산회원구_04)

내서읍, 회성동, 회원1동, 회원2동, 석전동, 양덕2동, 합성1동

대피장소

1 안전대피장소

마산여자중학교



수용인원:461명/면적:1,521m²

서마산교회



수용인원:150명/면적:497m²

가고파초등학교



수용인원:212명/면적:700m²

마산무학여자고등학교



수용인원:1,005명/면적:3,316m²

대피준비물

- 모든 가족구성원들은 반드시 비상용 가방을 준비해 두어야 합니다.
- 비상식량 물, 응급약품, 라디오, 건전지, 호루라기, 충전기 등
- 손전등, 생냥, 라이터, 비상의류, 귀중품, 병뚜개, 화장지, 수건, 생리용품 등
- 여분의 자동차 키와 집 열쇠 세트
- 신용카드, 현금카드 및 현금
- 편안한 신발, 가벼운 우비, 얇은 담요, 보온력이 좋은 옷 등
- 가족연락처 및 행동요령, 지도 등이 있는 재해정보지도 또는 수첩

재해정보지도란?

정의 하천범람, 해안 및 도로침수 등을 기반으로 대피요령, 장소, 경로에 대한 각종 재해 관련 정보를 도면에 표시한 지도

목적 풍수해 예방 및 경감을 위해 침수가 예상되는 지역에서 신속한 대피 등 시민들의 재난 대처 능력을 고양시키기 위함

관련법령 「자연재해대책법」 제21조 (각종 재해지도의 제작 활용)

활용방법 재난문자 및 기상예보를 참고하여 재해정보 지도에 표기된 각종 침수구역의 접근을 지양하고 실제 침수 발생 시 대피경로 및 대피소를 미리 숙지하여 대피

제작 창원시 재난대응담당관(2024.05) T.055-225-4504

대피장소

1 안전대피장소

번호	대피장소명	주소	연락처(O55)
1	마산여자중학교	마산회원구 무학로 587	246-6417
2	서마산교회	마산회원구 북성로 267	230-5393
3	가고파초등학교	마산회원구 삼호로 110	230-5537
4	마산무학여자고등학교	마산회원구 회원동33길 17	230-5233

2 긴급대피장소

번호	대피장소명	주소	연락처(O55)
1	구슬마을회관	마산회원구 내서읍 위구솔길 56-4	-
2	내서초등학교	마산회원구 북성로 480	230-5433
3	연동경로당	마산회원구 회성북4길 13	-
4	마산제일교회	마산회원구 석전동13길 1	297-1930
5	석전2동제3경로당	마산회원구 석전북7길 8-21	-
6	석전2동제4경로당	마산회원구 석전동3길 50	-
7	봉국사	마산회원구 석전서9길 124-26	293-3434
8	마산회원도서관	마산회원구 3.15대로 558	225-7461
9	마산무학여자중학교	마산회원구 회원동33길 17	247-3075
10	마산회원구청	마산회원구 삼호로 63	230-2114
11	희망교회	마산회원구 양지밭골1길 59-25	247-7328
12	성은감리교회	마산회원구 교방시장3길 34	246-1225
13	육호경로당	마산회원구 회원동29길 39	-
14	합포여자중학교	마산회원구 회성남11길 27	230-5433

지도 보는 방법

- 본 재해정보지도는 **계획빈도(50~200년) 하천범람, 50년 빈도 내수침수, 200년 빈도 해안침수**를 기준으로 대피소 및 대피 경로가 계획된 결과이며, **미래 기후변화 대비**를 위해 작성
- **모형 구축(프로그램)을 기반으로 한 결과로 강우량, 비구름 이동 경로 등에 따라 범람구역이 달라질 수 있으며, 지도에 표현되지 않은 지역도 침수될 수 있으므로 집중호우 시 항상 주의 및 대비 하시기 바랍니다.**

구분	명칭	설명
	과거침수 발생지역	과거 침수가 발생하였던 지역
	0.5m 미만 하천범람지	하천 범람으로 침수가 예상되는 지역
	1.0~1.5m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	1.5~2.0m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	2.0~3.0m 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	3.0m 이상 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	안전 대피장소	예상침수지역에서 멀리 떨어진 장소에 해당 시·군에서 임시주거시설로 지정한 대피장소
	긴급 대피장소	대피가 늦어진 경우 침수구역 안 또는 인근에서 대피할 임시장소

기관정보

번호	공공기관명	주소	연락처(O55)
1	회원파출소	마산회원구 회원남25길 73	252-0112
2	석전파출소	마산회원구 석전동6길 20	255-0112
3	석전119안전센터	마산회원구 양덕옛1길 62	249-9400
4	회원2동행정복지센터	마산회원구 회원서12길 14	230-5260
5	회원1동행정복지센터	마산회원구 회원동11길 7	230-5120
6	석전동행정복지센터	마산회원구 석전동4길 52	230-5360
7	회성동행정복지센터	마산회원구 북성로 327	230-5410
8	마산회원 노인종합복지관	마산회원구 삼호로 227	713-6890
9	한국국토정보공사 창원서부지사	마산회원구 3.15대로 656	717-5430
10	경상남도 아동보조전문기관	마산회원구 무학로 558	244-1391
11	마산목련주간보호센터	마산회원구 두척2길 9	231-6776
12	송정마을회관	마산회원구 송평로 155	-
13	두척마을회관	마산회원구 두척1길 33	-
14	참조온데이케어센터	마산회원구 3.15대로 576-3	245-3900
15	한국건강관리협회	마산회원구 삼호로 107	259-0100
16	회성동경로당	마산회원구 회성시장1길 36	-
17	아이행복센터	마산회원구 석전북18길 10	-
18	광명촌경로당	마산회원구 회성동9길 16	-
19	315아트센터	마산회원구 삼호로 135	719-7800
20	회원경로문화센터	마산회원구 회원북25길 19	-
21	국민건강보험공단 창원마산지사	마산회원구 3.15대로 666	1577-1000
22	소담한방요양원	마산회원구 3.15대로 537	244-3023
23	메트로요양병원	마산회원구 3.15대로 597	299-3900
24	큰사랑요양병원	마산회원구 북성로 469	600-8000

용어설명

“50년 빈도, 또는 200년 빈도” 빈도란?

구분	50년 빈도	200년 빈도
1시간 강우량	99.5 mm	121.8 mm

가령 50년 빈도는 50년 마다 1번 일어날 수 있는 통계치이며, 최근 기후변화나 환경적인 요인에 따라 2년내 또는 10년내 등 특정 연도에 발생할 수 있는 확률적인 수치

하천범람 위험지역이란?
태풍 또는 집중호우시 하천에 물이 불어나 제방을 넘는다거나 제방이 유실되어 하천수가 주택가로 유입되어 침수 발생이 예상되는 위험지역

내수침수 위험지역이란?
빗물이 흐르는 배수로의 통수 단면이 부족하거나, 하루 하천 수위 상승으로 인한 배수로 역류로 침수 발생이 예상되는 위험지역

해안침수 위험지역이란?
태풍 또는 높은 파도 발생 시 해안지역에 바닷물이 유입되어 침수발생이 예상되는 위험지역



창원특례시

재해정보지도

마산회원구 내서읍, 회성동, 회원1동, 회원2동, 석전동, 양덕2동, 합성1동




국민행동요령

평상시 행동요령
호우는 하천 범람, 침수 등을 통해 인명피해와 재산 피해를 발생시킬 수 있기 때문에 가족이나 이웃과 함께 대비합니다.

호우특보 예보시 행동요령
TV, 라디오, 인터넷 등에서 호우특보가 예보된 때에는 거주 지역에 영향을 주는 시기를 미리 파악하고, 호우가 발생하기 전에 가족이나 지역주민과 함께 예방하기 위해 필요한 조치를 합니다.

호우특보 중 행동요령
호우가 시작된 때에는 신속히 안전한 곳으로 대피하고, 외출을 삼가며 이웃이나 가족과 연락을 통해 안전여부를 확인합니다.

호우 이후 행동요령
호우가 지나간 후에는 이웃 등 주변의 피해 상황을 확인하고, 가까운 주민센터 등에 피해를 신고하여 보수·보강을 하도록 합니다.

호우 기상특보 기준(기상청)

주 의 보	3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때
경 보	3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때



재해 대피정보(마산회원구_05)

봉암동, 합성1동, 합성2동, 양덕1동, 양덕2동, 구암2동

대피장소

1 안전대피장소

양덕중학교

팔룡초등학교

수용인원:332명/면적:1,096m²

수용인원:319명/면적:1,053m²

마산동부교회

창신고등학교

수용인원:323명/면적:1,068m²

수용인원:582명/면적:1,923m²

대피준비물

- 모든 가족구성원들은 반드시 비상용 가방을 준비해 두어야 합니다.
- 비상식량 물, 응급약품, 라디오, 건전지, 호루라기, 충전기 등
- 손전등, 생냥, 라이터, 비상이류, 귀중품, 병따개, 화장지, 수건, 생리용품 등
- 여분의 자동차 키와 집 열쇠 세트
- 신용카드, 현금카드 및 현금
- 편안한 신발, 가벼운 우비, 얇은 담요, 보온력이 좋은 옷 등
- 가족연락처 및 행동요령, 지도 등이 있는 재해정보지도 또는 수첩

재해정보지도란?

정의

하천범람, 해안 및 도로침수 등을 기반으로 대피요령, 장소, 경로에 대한 각종 재해 관련 정보를 도면에 표시한 지도

목적

풍수해 예방 및 경감을 위해 침수가 예상되는 지역에서 신속한 대피 등 시민들의 재난 대처 능력을 고양시키기 위함

관련법령

「자연재해대책법」 제21조 (각종 재해지도의 제작 활용)

활용방법

재난문자 및 기상예보를 참고하여 재해정보 지도에 표기된 각종 침수구역의 접근을 지양하고 실제 침수 발생 시 대피경로 및 대피소를 미리 숙지하여 대피

제작

창원시 재난대응담당관(2024.05)
T.055-225-4504

대피장소

1 안전대피장소

번호	대피장소명	주소	연락처(055)
1	양덕중학교	마산회원구 학교단지로 47	230-5633
2	팔룡초등학교	마산회원구 학교단지로 31	230-5637
3	마산동부교회	마산회원구 양덕천길 40	230-5483
4	창신고등학교	마산회원구 봉덕2길 106	230-5783
5	가고파초등학교	마산회원구 삼호로 110	230-5537

2 긴급대피장소

번호	대피장소명	주소	연락처(055)
1	마산공업고등학교	마산회원구 학교단지로 53	255-1315
2	양덕여자중학교	마산회원구 학교단지로 21	255-8198
3	창신대학교	마산회원구 팔용로 262	250-3000
4	마산중앙중학교	마산회원구 학교단지로 53-1	299-4198
5	우리누리 청소년문화센터	마산회원구 팔용로 128	712-0320
6	마산동부경찰서	마산회원구 합성남17길 56	295-7000
7	경남테크노파크 정보산업진흥본부	마산회원구 봉암북7길 21	259-5000
8	창신중학교	마산회원구 봉암북7길 11	296-0212
9	마산체육관	마산회원구 삼호로 63	712-0511
10	힐스카이웨딩&컨벤션	마산회원구 봉양로 131	252-5000
11	봉곡암	마산회원구 봉양로 273-61	-
12	봉암동 행정복지센터	마산회원구 봉양로 148	230-5760
13	양덕2동 행정복지센터	마산회원구 울림교로 3	230-5510
14	양덕1동 행정복지센터	마산회원구 팔용로 25	230-5460

지도 보는 방법

■ 본 재해정보지도는 **계획빈도(50~200년) 하천범람, 50년 빈도 내수침수, 200년 빈도 해안침수**를 기준으로 대피소 및 대피 경로가 계획된 결과이며, **미래 기후변화 대비**를 위해 작성

■ **모형 구축(프로그램)을 기반으로 한 결과로 강우량, 비구름 이동 경로 등에 따라 범람구역이 달라질 수 있으며, 지도에 표현되지 않은 지역도 침수될 수 있으므로 집중호우 시 항상 주의 및 대비 하시기 바랍니다.**

구분	명칭	설명
	과거침수 발생지역	과거 침수가 발생하였던 지역
	0.5m 미만 하천범람지	하천 범람으로 침수가 예상되는 지역
	1.0~1.5m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	1.5~2.0m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	2.0~3.0m 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	3.0m 이상 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	안전 대피장소	예상침수지역에서 멀리 떨어진 장소에 해당 시·군에서 임시주거시설로 지정한 대피장소
	긴급 대피장소	대피가 늦어진 경우 침수구역 안 또는 인근에서 대피할 임시장소

기관정보

번호	공공기관명	주소	연락처(055)
1	양덕지구대	마산회원구 양덕동2길 6	293-0112
2	합성지구대	마산회원구 합성남8길 21	296-0112
3	양봉119안전센터	마산회원구 자유무역1길 22	249-9412
4	합성2동행정복지센터	마산회원구 합성남8길 46	230-5610
5	마산양덕동우체국	마산회원구 양덕동2길 37	293-4262
6	마산자유무역지역관리원	마산회원구 무역로 27	294-2661
7	마산삼각경로당	마산회원구 양덕남8길 16	-
8	경상남도창원교육지원청 마산센터	마산회원구 봉덕2길 3	210-0500
9	봉암동2분회 경로당	마산회원구 봉암북2길 31	-
10	동마산지역아동센터	마산회원구 구암남7길 7	295-9340
11	정다운요양병원	마산회원구 봉양로 160	255-7777
12	성균관대학교 삼성창원병원	마산회원구 팔용로 158	233-8899
13	대한산업보건협회	마산회원구 자유무역2길 38	295-2461

용어설명

“50년 빈도, 또는 200년 빈도” 빈도란?

구분	50년 빈도	200년 빈도
1시간 강우량	99.5 mm	121.8 mm

가령 50년 빈도는 50년 마다 1번 일어날 수 있는 통계치이며, 최근 기후변화나 환경적인 요인에 따라 2년내 또는 10년내 등 특정 연도에 발생할 수 있는 확률적인 수치

하천범람 위험지역이란?

태풍 또는 집중호우시 하천에 물이 불어나 제방을 넘는다거나 제방이 유실되어 하천수가 주택가로 유입되어 침수 발생이 예상되는 위험지역

내수침수 위험지역이란?

빗물이 흐르는 배수로의 통수 단면이 부족하거나, 하루 하천 수위 상승으로 인한 배수로 역류로 침수 발생이 예상되는 위험지역

해안침수 위험지역이란?

태풍 또는 높은 파도 발생 시 해안지역에 바닷물이 유입되어 침수발생이 예상되는 위험지역



창원특례시

재해정보지도

마산회원구 봉암동, 합성1동, 합성2동, 양덕1동, 양덕2동, 구암2동



국민행동요령

평상시 행동요령

호우는 하천 범람, 침수 등을 통해 인명피해와 재산 피해를 발생시킬 수 있기 때문에 가족이나 이웃과 함께 대비합니다.

호우특보 예보시 행동요령

TV, 라디오, 인터넷 등에서 호우특보가 예보된 때에는 거주 지역에 영향을 주는 시기를 미리 파악하고, 호우가 발생하기 전에 가족이나 지역주민과 함께 예방하기 위해 필요한 조치를 합니다.

호우특보 중 행동요령

호우가 시작된 때에는 신속히 안전한 곳으로 대피하고, 외출을 삼가며 이웃이나 가족과 연락을 통해 안전여부를 확인합니다.

호우 이후 행동요령

호우가 지나간 후에는 이웃 등 주변의 피해 상황을 확인하고, 가까운 주민센터 등에 피해를 신고하여 보수·보강을 하도록 합니다.

호우 기상특보 기준(기상청)

주 의 보	3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때
경 보	3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때

재해 대피정보(마산회원구_06)

내서읍

대피장소

1 긴급대피장소



감천초등학교

수용인원:241명/면적:798m²



신감회관

수용인원:27명/면적:91m²

2 공공기관 현황



신목회관

주소:신목길 19-1/연락처: -



감천마을회관

주소:감천로 78/연락처: -

재해정보지도 란?

정의

하천범람, 해안 및 도로침수 등을 기반으로 대피요령, 장소, 경로에 대한 각종 재해 관련 정보를 도면에 표시한 지도

목적

풍수해 예방 및 경감을 위해 침수가 예상되는 지역에서 신속한 대피 등 시민들의 재난 대처 능력을 고양시키기 위함

관련법령

「자연재해대책법」 제21조 (각종 재해지도의 제작 활용)

활용방법

재난문자 및 기상예보를 참고하여 재해정보 지도에 표기된 각종 침수구역의 접근을 지양하고 실제 침수 발생 시 대피경로 및 대피소를 미리 숙지하여 대피

제작

창원시 재난대응담당관(2024.05)
T.055-225-4504

대피장소

1 긴급대피장소

번호	대피장소명	주소	연락처(055)
1	감천초등학교	마산회원구 내서읍 감천로 53	231-5871
2	신감회관	마산회원구 내서읍 신감길 25	-

대피시 행동요령

- 대피경로는 하천변, 산길, 전신주나 변압기 주변 등은 피하도록 합니다.
- 응급약품, 손전등, 식수, 비상식량, 라디오, 핸드폰 충전기, 휴대용 버너, 담요 등 비상용품을 미리 한 곳에 준비해 둡니다.
- 차량이 있는 경우에는 연료를 미리 채워 두고, 차량이 없을 경우에는 차량이 있는 가까운 이웃과 같이 이동할 수 있도록 미리 약속해 둡니다.
- 비상용품의 유효기간을 지속적으로 확인하여 교체하고, 대피장소, 대피경로 등에 대해서는 지속적으로 관심을 가지고 정비합니다.

지도 보는 방법

- 본 재해정보지도는 **계획빈도(50~200년) 하천범람, 50년 빈도 내수침수, 200년 빈도 해안침수**를 기준으로 대피소 및 대피 경로가 계획된 결과이며, **미래 기후변화 대비**를 위해 작성
- **모형 구축(프로그램)을 기반으로 한 결과로 강우량, 비구름 이동 경로 등에 따라 범람구역이 달라질 수 있으며, 지도에 표현되지 않은 지역도 침수될 수 있으므로 집중호우 시 항상 주의 및 대비 하시기 바랍니다.**

구분	명칭	설명
	과거침수 발생지역	과거 침수가 발생하였던 지역
	0.5m 미만 하천범람지	하천 범람으로 침수가 예상되는 지역
	1.0~1.5m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	1.5~2.0m 내수침수지	집중호우 시, 침수가 예상되는 지역
	2.0~3.0m 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	3.0m 이상 해안침수지	태풍해일, 월파고로 침수가 예상되는 지역
	안전 대피장소	예상침수지역에서 멀리 떨어진 장소에 해당 시·군에서 임시주거시설로 지정한 대피장소
	긴급 대피장소	대피가 늦어진 경우 침수구역 안 또는 인근에서 대피할 임시장소

기관정보

번호	공공기관명	주소	연락처(055)
1	신목회관	마산회원구 내서읍 신목길 19-1	-
2	감천마을회관	마산회원구 내서읍 감천로 78	-

대피시 행동요령

- 대피경로는 하천변, 산길, 전신주나 변압기 주변 등은 피하도록 합니다.
- 응급약품, 손전등, 식수, 비상식량, 라디오, 핸드폰 충전기, 휴대용 버너, 담요 등 비상용품을 미리 한 곳에 준비해 둡니다.
- 차량이 있는 경우에는 연료를 미리 채워 두고, 차량이 없을 경우에는 차량이 있는 가까운 이웃과 같이 이동할 수 있도록 미리 약속해 둡니다.
- 비상용품의 유효기간을 지속적으로 확인하여 교체하고, 대피장소, 대피경로 등에 대해서는 지속적으로 관심을 가지고 정비합니다.

용어설명

“50년 빈도, 또는 200년 빈도” 빈도란?

구분	50년 빈도	200년 빈도
1시간 강우량	99.5 mm	121.8 mm

가령 50년 빈도는 50년 마다 1번 일어날 수 있는 통계치이며, 최근 기후변화나 환경적인 요인에 따라 2년내 또는 10년내 등 특정 연도에 발생할 수 있는 확률적인 수치

하천범람 위험지역이란?

태풍 또는 집중호우시 하천에 물이 불어나 제방을 넘는다거나 제방이 유실되어 하천수가 주택가로 유입되어 침수 발생이 예상되는 위험지역

내수침수 위험지역이란?

빗물이 흐르는 배수로의 통수 단면이 부족하거나, 하루 하천 수위 상승으로 인한 배수로 역류로 침수 발생이 예상되는 위험지역

해안침수 위험지역이란?

태풍 또는 높은 파도 발생 시 해안지역에 바닷물이 유입되어 침수발생이 예상되는 위험지역

창원특례시 재해정보지도

마산회원구 내서읍



국민행동요령

평상시 행동요령

호우는 하천 범람, 침수 등을 통해 인명피해와 재산 피해를 발생시킬 수 있기 때문에 가족이나 이웃과 함께 대비합니다.

호우특보 예보시 행동요령

TV, 라디오, 인터넷 등에서 호우특보가 예보된 때에는 거주 지역에 영향을 주는 시기를 미리 파악하고, 호우가 발생하기 전에 가족이나 지역주민과 함께 예방하기 위해 필요한 조치를 합니다.

호우특보 중 행동요령

호우가 시작된 때에는 신속히 안전한 곳으로 대피하고, 외출을 삼가며 이웃이나 가족과 연락을 통해 안전여부를 확인합니다.

호우 이후 행동요령

호우가 지나간 후에는 이웃 등 주변의 피해 상황을 확인하고, 가까운 주민센터 등에 피해를 신고하여 보수·보강을 하도록 합니다.

호우 기상특보 기준(기상청)

주 의 보	3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때
경 보	3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때